



Katseprotokoll KL2021/V100597K
Terviseohutuslabor
Joogivee keemiline analüüs

Tellija: Kärkla Veevärk aktsiaselts Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärkla-Nõmme küla, Veehaarde-Nõmme tn 9a

Veeallika valdaja: Kärkla Veevärk aktsiaselts

Proovivõtu koht: Kaasari pk. trassikraan

Proovivõtja: spetsialist Marianne Sädeme atesteerimistunnistus nr: 585; 1732/20

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 16.03.2021 kell: 12:30 Analüüs alustatud: 17.03.2021

Proov toodud laborisse: 17.03.2021 kell: 08:44 Analüüs lõpetatud: 18.03.2021

Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **19.03.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
PAH-d summa	µg/l	<0,05	0,1	EVS-EN ISO 17993:2004
Benso(a)püreen	µg/l	<0,001	0,01	EVS-EN ISO 17993:2004
Tsüaniid	µg/l	<3	50	ISO 6703-1:1984
Trihalometaanide summa	µg/l	<1	150	EPA 524.2:2019
1,2-dikloroetaan	µg/l	<0,1	3	EPA 524.2:2019
Tetrakloroeteen, trikloroeteen summa	µg/l	<0,1	10	EPA 524.2:2019
Benseen	µg/l	<0,1	1	EPA 524.2:2019
Tolueen	µg/l	<0,2	-	EPA 524.2:2019

Protokoll esitatud 2 lehel. Proovi analüüsiprotokollile lisandub protokoll nr KL2021/V100597P

Seletus PAH summa: koosneb järgmistest ühenditest :benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen, benso(ghi)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2021/V100597K Lk. nr.1(1)

